Numer zapytania	Z10/2673/1
Tytuł zapytania	HB/9579 - Naprawa suwnicy łapowej 5t P2 hala 2 południowa o nr. UDT 3305000230 - projekt
Kupiec prowadzący:	Strączek, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Strączek, Michał
Data złożenia:	2025-11-20 11:17:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-11-20 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-04 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-04 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania
Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie n/w usługi: 1. Naprawa suwnicy łapowej 5t P2 hala 2 południowa o nr. UDT 3305000230 - projekt - 1kpl. Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia techniczne: **p. Jacek Zawistowski, tel. 32 / 29 57 723.**

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Copy of ZZ HB_9579 naprawa suwnicy łapowej 4T w hali 2 Wydziału P2 część 1 wykonanie projektu.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	HB/9579 - Naprawa suwnicy łapowej 5t P2 hala 2 południowa o nr. UDT 3305000230 - projekt		1	usługa	2.3.4 windy i suwnice

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie